

占冠村一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和3年10月分

<埋立の状況>

直接埋立ごみ量(t)	118.92
収集ごみ	41.40
直接ごみ(一廃)	77.52
焼却残渣(t)	0.00
中間処理残渣(t)	4.51
埋立ごみ量(t)	123.43
埋立ごみ量(m ³)	172.80
覆土量(m ³)	144.00
埋立容量(m ³)	316.80

<水質の状況>

浸出水	採水日	R3.10.7
	水質検査日	R3.10.7
	pH	7.3
	BOD(mg/L)	8.6
	SS(mg/L)	27.0
放流水	窒素含有量(mg/L)	21.0
	採水日	R3.10.7
	水質検査日	R3.10.7
	pH	7.6
	BOD(mg/L)	4.6
地下水	SS(mg/L)	10.0
	窒素含有量(mg/L)	20.0
	採水日	R3.10.7
	水質検査日	R3.10.7
	電気伝導率(上流)(mS/m)	6.6
電気伝導率(下流)(mS/m)	1.5	
塩化物イオン(上流)(mg/L)	11.0	
塩化物イオン(下流)(mg/L)	3.7	

<施設の状況>

定期的点検を行った年月日	R3.10.31
擁壁等の損壊	無
遮水工等の損壊	無
調整池の損壊	無
浸出液処理設備の異常	無
導水管・配管の凍結による損壊	無

<上記異常時の措置状況>

--