

占冠村一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和3年11月分

<埋立の状況>

直接埋立ごみ量(t)	67.66
収集ごみ	40.10
直接ごみ(一廃)	27.56
焼却残渣(t)	0.49
中間処理残渣(t)	3.56
埋立ごみ量(t)	71.71
埋立ごみ量(m ³)	100.39
覆土量(m ³)	87.00
埋立容量(m ³)	187.39

<水質の状況>

浸出水	採水日	R3.11.4
	水質検査日	R3.11.4
	pH	7.1
	BOD(mg/L)	4.3
	SS(mg/L)	12.0
	窒素含有量(mg/L)	14.0
放流水	採水日	R3.11.4
	水質検査日	R3.11.4
	pH	7.5
	BOD(mg/L)	2.1
	SS(mg/L)	8.7
	窒素含有量(mg/L)	12.0
地下水	採水日	R3.11.4
	水質検査日	R3.11.4
	電気伝導率(上流)(mS/m)	5.8
	電気伝導率(下流)(mS/m)	1.0
	塩化物イオン(上流)(mg/L)	11.0
	塩化物イオン(下流)(mg/L)	3.7

<施設の状況>

定期的点検を行った年月日	R3.11.30
擁壁等の損壊	無
遮水工等の損壊	無
調整池の損壊	無
浸出液処理設備の異常	無
導水管・配管の凍結による損壊	無

<上記異常時の措置状況>

--