

占冠村一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和4年1月分

<埋立の状況>

直接埋立ごみ量(t)	99.20
収集ごみ	33.80
直接ごみ(一廃)	65.40
焼却残渣(t)	0.00
中間処理残渣(t)	0.00
埋立ごみ量(t)	99.20
埋立ごみ量(m ³)	138.88
覆土量(m ³)	106.00
埋立容量(m ³)	244.88

<水質の状況>

浸出水	採水日	R4.1.6
	水質検査日	R4.1.6
	pH	7.2
	BOD(mg/L)	3.0
	SS(mg/L)	15.0
	窒素含有量(mg/L)	12.0
放流水	採水日	R4.1.6
	水質検査日	R4.1.6
	pH	7.7
	BOD(mg/L)	3.3
	SS(mg/L)	5.3
	窒素含有量(mg/L)	11.0
地下水	採水日	R4.1.6
	水質検査日	R4.1.6
	電気伝導率(上流)(mS/m)	8.2
	電気伝導率(下流)(mS/m)	2.4
	塩化物イオン(上流)(mg/L)	11.0
	塩化物イオン(下流)(mg/L)	3.9

<施設の状況>

定期的点検を行った年月日	R4.1.31
擁壁等の損壊	無
遮水工等の損壊	無
調整池の損壊	無
浸出液処理設備の異常	無
導水管・配管の凍結による損壊	無

<上記異常時の措置状況>

--