

# 占冠村一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和4年2月分

## <埋立の状況>

直接埋立ごみ量(t)	72.20
収集ごみ	28.20
直接ごみ(一廃)	44.00
焼却残渣(t)	0.00
中間処理残渣(t)	10.54
埋立ごみ量(t)	82.74
埋立ごみ量(m <sup>3</sup> )	115.84
覆土量(m <sup>3</sup> )	89.40
埋立容量(m <sup>3</sup> )	205.24

## <水質の状況>

浸出水	採水日	R4.2.3
	水質検査日	R4.2.8
	pH	7.3
	BOD(mg/L)	3.1
	SS(mg/L)	14.0
放流水	採水日	R4.2.3
	水質検査日	R4.2.8
	pH	7.7
	BOD(mg/L)	2.8
	SS(mg/L)	3.0
地下水	採水日	R4.2.3
	水質検査日	R4.2.8
	電気伝導率(上流)(mS/m)	9.1
	電気伝導率(下流)(mS/m)	11.0
	塩化物イオン(上流)(mg/L)	2.8
塩化物イオン(下流)(mg/L)	3.9	

## <施設の状況>

定期的点検を行った年月日	R4.2.28
擁壁等の損壊	無
遮水工等の損壊	無
調整池の損壊	無
浸出液処理設備の異常	無
導水管・配管の凍結による損壊	無

## <上記異常時の措置状況>

--