

占冠村一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和4年4月分

<埋立の状況>

直接埋立ごみ量(t)	46.79
収集ごみ	15.82
直接ごみ(一廃)	30.97
焼却残渣(t)	0.00
中間処理残渣(t)	8.15
埋立ごみ量(t)	54.94
覆土量(m ³)	60.00
埋立容量(m ³)	114.94

<水質の状況>

浸出水	採水日	R4.4.18
	水質検査日	R4.4.19
	pH	6.8
	BOD(mg/L)	13.0
	SS(mg/L)	52.0
放流水	採水日	R4.4.18
	水質検査日	R4.4.19
	pH	7.7
	BOD(mg/L)	7.5
	SS(mg/L)	14.0
地下水	採水日	R4.4.18
	水質検査日	R4.4.19
	電気伝導率(上流)(mS/m)	11.0
	電気伝導率(下流)(mS/m)	11.0
	塩化物イオン(上流)(mg/L)	3.0
塩化物イオン(下流)(mg/L)	4.3	

<施設の状況>

定期的点検を行った年月日	R4.4.30
擁壁等の損壊	無
遮水工等の損壊	無
調整池の損壊	無
浸出液処理設備の異常	無
導水管・配管の凍結による損壊	無

<上記異常時の措置状況>

--