

占冠村一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和4年5月分

<埋立の状況>

直接埋立ごみ量(t)	50.80
収集ごみ	19.06
直接ごみ(一廃)	31.74
焼却残渣(t)	0.54
中間処理残渣(t)	6.92
埋立ごみ量(t)	58.26
覆土量(m ³)	64.00
埋立容量(m ³)	122.26

<水質の状況>

浸出水	採水日	R4.5.9
	水質検査日	R4.5.10
	pH	6.8
	BOD(mg/L)	27.0
	SS(mg/L)	34.0
	窒素含有量(mg/L)	17.0
放流水	採水日	R4.5.9
	水質検査日	R4.5.10
	pH	7.8
	BOD(mg/L)	5.2
	SS(mg/L)	19.0
	窒素含有量(mg/L)	15.0
地下水	採水日	R4.5.9
	水質検査日	R4.5.10
	電気伝導率(上流)(mS/m)	5.4
	電気伝導率(下流)(mS/m)	10.0
	塩化物イオン(上流)(mg/L)	1.5
	塩化物イオン(下流)(mg/L)	3.7

<施設の状況>

定期的点検を行った年月日	R4.5.31
擁壁等の損壊	無
遮水工等の損壊	無
調整池の損壊	無
浸出液処理設備の異常	無
導水管・配管の凍結による損壊	無

<上記異常時の措置状況>

--