

占冠村一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和4年6月分

<埋立の状況>

直接埋立ごみ量(t)	52.51
収集ごみ	25.45
直接ごみ(一廃)	27.06
焼却残渣(t)	0.00
中間処理残渣(t)	11.40
埋立ごみ量(t)	63.91
覆土量(m ³)	75.00
埋立容量(m ³)	138.91

<水質の状況>

浸出水	採水日	R4.6.2
	水質検査日	R4.6.3
	pH	7.3
	BOD(mg/L)	18.0
	SS(mg/L)	26.0
放流水	窒素含有量(mg/L)	17.0
	採水日	R4.6.2
	水質検査日	R4.6.3
	pH	8.1
	BOD(mg/L)	2.7
地下水	SS(mg/L)	11.0
	窒素含有量(mg/L)	12.0
	採水日	R4.6.2
	水質検査日	R4.6.3
	電気伝導率(上流)(mS/m)	6.6
電気伝導率(下流)(mS/m)	10.0	
塩化物イオン(上流)(mg/L)	1.4	
塩化物イオン(下流)(mg/L)	3.7	

<施設の状況>

定期的点検を行った年月日	R4.6.30
擁壁等の損壊	無
遮水工等の損壊	無
調整池の損壊	無
浸出液処理設備の異常	無
導水管・配管の凍結による損壊	無

<上記異常時の措置状況>

--