

占冠村一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和4年7月分

<埋立の状況>

直接埋立ごみ量(t)	50.23
収集ごみ	21.57
直接ごみ(一廃)	28.66
焼却残渣(t)	0.00
中間処理残渣(t)	12.10
埋立ごみ量(t)	62.33
覆土量(m ³)	74.00
埋立容量(m ³)	136.33

<水質の状況>

浸出水	採水日	R4.7.14
	水質検査日	R4.7.14
	pH	8.0
	BOD(mg/L)	54.0
	SS(mg/L)	140.0
	窒素含有量(mg/L)	13.0
放流水	採水日	R4.7.14
	水質検査日	R4.7.14
	pH	7.8
	BOD(mg/L)	21.0
	SS(mg/L)	270.0
	窒素含有量(mg/L)	12.0
地下水	採水日	R4.7.14
	水質検査日	R4.7.14
	電気伝導率(上流)(mS/m)	10.0
	電気伝導率(下流)(mS/m)	11.0
	塩化物イオン(上流)(mg/L)	2.1
	塩化物イオン(下流)(mg/L)	3.6

<施設の状況>

定期的点検を行った年月日	R4.8.1
擁壁等の損壊	無
遮水工等の損壊	無
調整池の損壊	無
浸出液処理設備の異常	無
導水管・配管の凍結による損壊	無

<上記異常時の措置状況>

--