

# 占冠村一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和4年8月分

## <埋立の状況>

直接埋立ごみ量(t)	78.42
収集ごみ	18.97
直接ごみ(一廃)	59.45
焼却残渣(t)	0.00
中間処理残渣(t)	22.38
埋立ごみ量(t)	100.80
覆土量(m <sup>3</sup> )	110.00
埋立容量(m <sup>3</sup> )	210.80

## <水質の状況>

浸出水	採水日	R4.8.4
	水質検査日	R4.8.4
	pH	7.0
	BOD(mg/L)	10.0
	SS(mg/L)	51.0
放流水	採水日	R4.8.4
	水質検査日	R4.8.4
	pH	7.9
	BOD(mg/L)	3.5
	SS(mg/L)	5.4
地下水	採水日	R4.8.4
	水質検査日	R4.8.4
	電気伝導率(上流)(mS/m)	5.9
	電気伝導率(下流)(mS/m)	10.0
	塩化物イオン(上流)(mg/L)	1.8
	塩化物イオン(下流)(mg/L)	3.8

## <施設の状況>

定期的点検を行った年月日	R4.8.31
擁壁等の損壊	無
遮水工等の損壊	無
調整池の損壊	無
浸出液処理設備の異常	無
導水管・配管の凍結による損壊	無

## <上記異常時の措置状況>

--