

# 占冠村一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和4年9月分

## <埋立の状況>

直接埋立ごみ量(t)	56.47
収集ごみ	18.04
直接ごみ(一廃)	38.43
焼却残渣(t)	0.00
中間処理残渣(t)	11.91
埋立ごみ量(t)	68.38
覆土量(m <sup>3</sup> )	70.00
埋立容量(m <sup>3</sup> )	138.38

## <水質の状況>

浸出水	採水日	R4.9.5
	水質検査日	R4.9.5
	pH	7.2
	BOD(mg/L)	4.2
	SS(mg/L)	19.0
	窒素含有量(mg/L)	11.0
放流水	採水日	R4.9.5
	水質検査日	R4.9.5
	pH	7.7
	BOD(mg/L)	27.0
	SS(mg/L)	19.0
	窒素含有量(mg/L)	11.0
地下水	採水日	R4.9.5
	水質検査日	R4.9.5
	電気伝導率(上流)(mS/m)	8.0
	電気伝導率(下流)(mS/m)	10.0
	塩化物イオン(上流)(mg/L)	2.1
	塩化物イオン(下流)(mg/L)	3.8

## <施設の状況>

定期的点検を行った年月日	R4.9.30
擁壁等の損壊	無
遮水工等の損壊	無
調整池の損壊	無
浸出液処理設備の異常	無
導水管・配管の凍結による損壊	無

## <上記異常時の措置状況>

--