

占冠村一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和4年10月分

<埋立の状況>

直接埋立ごみ量(t)	58.27
収集ごみ	17.60
直接ごみ(一廃)	40.67
焼却残渣(t)	0.62
中間処理残渣(t)	12.16
埋立ごみ量(t)	71.05
覆土量(m ³)	72.00
埋立容量(m ³)	143.05

<水質の状況>

浸出水	採水日	R4.10.6
	水質検査日	R4.10.6
	pH	7.2
	BOD(mg/L)	20.0
	SS(mg/L)	42.0
放流水	採水日	R4.10.6
	水質検査日	R4.10.6
	pH	7.4
	BOD(mg/L)	1.1
	SS(mg/L)	14.0
地下水	採水日	R4.10.6
	水質検査日	R4.10.6
	電気伝導率(上流)(mS/m)	5.6
	電気伝導率(下流)(mS/m)	10.0
	塩化物イオン(上流)(mg/L)	1.7
	塩化物イオン(下流)(mg/L)	3.7

<施設の状況>

定期的点検を行った年月日	R4.10.31
擁壁等の損壊	無
遮水工等の損壊	無
調整池の損壊	無
浸出液処理設備の異常	無
導水管・配管の凍結による損壊	無

<上記異常時の措置状況>

--