

占冠村一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和4年11月分

<埋立の状況>

直接埋立ごみ量(t)	51.35
収集ごみ	12.53
直接ごみ(一廃)	38.82
焼却残渣(t)	0.00
中間処理残渣(t)	11.67
埋立ごみ量(t)	63.02
覆土量(m ³)	68.00
埋立容量(m ³)	131.02

<水質の状況>

浸出水	採水日	R4.11.10
	水質検査日	R4.11.10
	pH	6.9
	BOD(mg/L)	2.4
	SS(mg/L)	26.0
放流水	採水日	R4.11.10
	水質検査日	R4.11.10
	pH	7.7
	BOD(mg/L)	2.6
	SS(mg/L)	6.8
地下水	採水日	R4.11.10
	水質検査日	R4.11.10
	電気伝導率(上流)(mS/m)	8.0
	電気伝導率(下流)(mS/m)	11.0
	塩化物イオン(上流)(mg/L)	2.0
塩化物イオン(下流)(mg/L)	3.9	

<施設の状況>

定期的点検を行った年月日	R4.11.30
擁壁等の損壊	無
遮水工等の損壊	無
調整池の損壊	無
浸出液処理設備の異常	無
導水管・配管の凍結による損壊	無

<上記異常時の措置状況>

--