

# 占冠村一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和4年12月分

## <埋立の状況>

直接埋立ごみ量(t)	42.60
収集ごみ	12.64
直接ごみ(一廃)	29.96
焼却残渣(t)	0.00
中間処理残渣(t)	7.04
埋立ごみ量(t)	49.64
覆土量(m <sup>3</sup> )	60.00
埋立容量(m <sup>3</sup> )	109.64

## <水質の状況>

浸出水	採水日	R4.12.8
	水質検査日	R4.12.8
	pH	6.8
	BOD(mg/L)	1.4
	SS(mg/L)	13.0
放流水	採水日	R4.12.8
	水質検査日	R4.12.8
	pH	7.4
	BOD(mg/L)	1.1
	SS(mg/L)	9.5
地下水	採水日	R4.12.8
	水質検査日	R4.12.8
	電気伝導率(上流)(mS/m)	5.9
	電気伝導率(下流)(mS/m)	10.0
	塩化物イオン(上流)(mg/L)	1.8
	塩化物イオン(下流)(mg/L)	3.6

## <施設の状況>

定期的点検を行った年月日	R4.12.30
擁壁等の損壊	無
遮水工等の損壊	無
調整池の損壊	無
浸出液処理設備の異常	無
導水管・配管の凍結による損壊	無

## <上記異常時の措置状況>

--