

占冠村一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和5年1月分

<埋立の状況>

直接埋立ごみ量(t)	52.58
収集ごみ	11.12
直接ごみ(一廃)	41.46
焼却残渣(t)	0.00
中間処理残渣(t)	3.87
埋立ごみ量(t)	56.45
覆土量(m ³)	66.00
埋立容量(m ³)	122.45

<水質の状況>

浸出水	採水日	R5.1.12
	水質検査日	R5.1.13
	pH	6.9
	BOD(mg/L)	4.0
	SS(mg/L)	14.0
放流水	窒素含有量(mg/L)	16.0
	採水日	R5.1.12
	水質検査日	R5.1.13
	pH	7.4
	BOD(mg/L)	3.8
地下水	SS(mg/L)	1.3
	窒素含有量(mg/L)	16.0
	採水日	R5.1.12
	水質検査日	R5.1.13
	電気伝導率(上流)(mS/m)	8.3
電気伝導率(下流)(mS/m)	11.0	
塩化物イオン(上流)(mg/L)	2.5	
塩化物イオン(下流)(mg/L)	3.8	

<施設の状況>

定期的点検を行った年月日	R5.1.31
擁壁等の損壊	無
遮水工等の損壊	無
調整池の損壊	無
浸出液処理設備の異常	無
導水管・配管の凍結による損壊	無

<上記異常時の措置状況>

--