

占冠村一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和5年2月分

<埋立の状況>

直接埋立ごみ量(t)	42.07
収集ごみ	9.33
直接ごみ(一廃)	32.74
焼却残渣(t)	0.00
中間処理残渣(t)	5.35
埋立ごみ量(t)	47.42
覆土量(m ³)	59.00
埋立容量(m ³)	106.42

<水質の状況>

浸出水	採水日	R5.2.2
	水質検査日	R5.2.2
	pH	7.1
	BOD(mg/L)	3.4
	SS(mg/L)	38.0
放流水	窒素含有量(mg/L)	18.0
	採水日	R5.2.2
	水質検査日	R5.2.2
	pH	7.6
	BOD(mg/L)	1.8
地下水	SS(mg/L)	1.0
	窒素含有量(mg/L)	16.0
	採水日	R5.2.2
	水質検査日	R5.2.2
	電気伝導率(上流)(mS/m)	7.9
電気伝導率(下流)(mS/m)	11.0	
塩化物イオン(上流)(mg/L)	2.5	
塩化物イオン(下流)(mg/L)	3.8	

<施設の状況>

定期的点検を行った年月日	R5.2.28
擁壁等の損壊	無
遮水工等の損壊	無
調整池の損壊	無
浸出液処理設備の異常	無
導水管・配管の凍結による損壊	無

<上記異常時の措置状況>

--