

占冠村一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和5年3月分

<埋立の状況>

直接埋立ごみ量(t)	57.99
収集ごみ	13.79
直接ごみ(一廃)	44.20
焼却残渣(t)	0.00
中間処理残渣(t)	4.13
埋立ごみ量(t)	62.12
覆土量(m ³)	66.00
埋立容量(m ³)	128.12

<水質の状況>

浸出水	採水日	R5.3.2
	水質検査日	R5.3.2
	pH	7.1
	BOD(mg/L)	4.5
	SS(mg/L)	13.0
	窒素含有量(mg/L)	18.0
放流水	採水日	R5.3.2
	水質検査日	R5.3.2
	pH	7.6
	BOD(mg/L)	4.0
	SS(mg/L)	7.3
	窒素含有量(mg/L)	16.0
地下水	採水日	R5.3.2
	水質検査日	R5.3.2
	電気伝導率(上流)(mS/m)	8.5
	電気伝導率(下流)(mS/m)	11.0
	塩化物イオン(上流)(mg/L)	2.5
	塩化物イオン(下流)(mg/L)	4.0

<施設の状況>

定期的点検を行った年月日	R5.3.31
擁壁等の損壊	無
遮水工等の損壊	無
調整池の損壊	無
浸出液処理設備の異常	無
導水管・配管の凍結による損壊	無

<上記異常時の措置状況>

--