

占冠村一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和5年4月分

<埋立の状況>

直接埋立ごみ量(t)	25.05
収集ごみ	14.01
直接ごみ(一廃)	11.04
焼却残渣(t)	0.59
中間処理残渣(t)	6.02
埋立ごみ量(t)	31.66
覆土量(m ³)	37.00
埋立容量(m ³)	68.66

<水質の状況>

浸出水	採水日	R5.4.20
	水質検査日	R5.4.20
	pH	7.2
	BOD(mg/L)	38.0
	SS(mg/L)	340.0
	窒素含有量(mg/L)	17.0
放流水	採水日	R5.4.20
	水質検査日	R5.4.20
	pH	7.6
	BOD(mg/L)	3.0
	SS(mg/L)	4.5
	窒素含有量(mg/L)	11.0
地下水	採水日	R5.4.20
	水質検査日	R5.4.20
	電気伝導率(上流)(mS/m)	5.9
	電気伝導率(下流)(mS/m)	10.0
	塩化物イオン(上流)(mg/L)	1.4
	塩化物イオン(下流)(mg/L)	3.7

<施設の状況>

定期的点検を行った年月日	R5.4.30
擁壁等の損壊	無
遮水工等の損壊	無
調整池の損壊	無
浸出液処理設備の異常	無
導水管・配管の凍結による損壊	無

<上記異常時の措置状況>

--