

占冠村一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和5年5月分

<埋立の状況>

直接埋立ごみ量(t)	47.48
収集ごみ	17.46
直接ごみ(一廃)	30.02
焼却残渣(t)	0.00
中間処理残渣(t)	11.06
埋立ごみ量(t)	58.54
覆土量(m ³)	68.00
埋立容量(m ³)	126.54

<水質の状況>

浸出水	採水日	R5.5.11
	水質検査日	R5.5.12
	pH	7.2
	BOD(mg/L)	2.4
	SS(mg/L)	6.6
放流水	窒素含有量(mg/L)	9.8
	採水日	R5.5.11
	水質検査日	R5.5.12
	pH	7.4
	BOD(mg/L)	1.0
地下水	SS(mg/L)	4.1
	窒素含有量(mg/L)	9.2
	採水日	R5.5.11
	水質検査日	R5.5.12
	電気伝導率(上流)(mS/m)	10.0
電気伝導率(下流)(mS/m)	10.0	
塩化物イオン(上流)(mg/L)	2.9	
塩化物イオン(下流)(mg/L)	3.8	

<施設の状況>

定期的点検を行った年月日	R5.5.31
擁壁等の損壊	無
遮水工等の損壊	無
調整池の損壊	無
浸出液処理設備の異常	無
導水管・配管の凍結による損壊	無

<上記異常時の措置状況>

--