

# 占冠村一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和5年6月分

## <埋立の状況>

直接埋立ごみ量(t)	51.79
収集ごみ	22.90
直接ごみ(一廃)	28.89
焼却残渣(t)	0.00
中間処理残渣(t)	19.15
埋立ごみ量(t)	70.94
覆土量(m <sup>3</sup> )	81.00
埋立容量(m <sup>3</sup> )	151.94

## <水質の状況>

浸出水	採水日	R5.6.1
	水質検査日	R5.6.2
	pH	7.6
	BOD(mg/L)	4.3
	SS(mg/L)	14.0
放流水	採水日	R5.6.1
	水質検査日	R5.6.2
	pH	7.8
	BOD(mg/L)	1.1
	SS(mg/L)	13.0
地下水	採水日	R5.6.1
	水質検査日	R5.6.2
	電気伝導率(上流)(mS/m)	9.6
	電気伝導率(下流)(mS/m)	7.0
	塩化物イオン(上流)(mg/L)	3.5
塩化物イオン(下流)(mg/L)	3.2	

## <施設の状況>

定期的点検を行った年月日	R5.6.30
擁壁等の損壊	無
遮水工等の損壊	無
調整池の損壊	無
浸出液処理設備の異常	無
導水管・配管の凍結による損壊	無

## <上記異常時の措置状況>

--