

# 占冠村一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和5年7月分

## <埋立の状況>

直接埋立ごみ量(t)	63.66
収集ごみ	22.44
直接ごみ(一廃)	41.22
焼却残渣(t)	0.00
中間処理残渣(t)	22.72
埋立ごみ量(t)	86.38
覆土量(m <sup>3</sup> )	90.00
埋立容量(m <sup>3</sup> )	176.38

## <水質の状況>

浸出水	採水日	R5.7.6
	水質検査日	R5.7.6
	pH	7.9
	BOD(mg/L)	97.0
	SS(mg/L)	130.0
放流水	採水日	R5.7.6
	水質検査日	R5.7.6
	pH	7.7
	BOD(mg/L)	1.7
	SS(mg/L)	3.2
地下水	採水日	R5.7.6
	水質検査日	R5.7.6
	電気伝導率(上流)(mS/m)	9.8
	電気伝導率(下流)(mS/m)	10.0
	塩化物イオン(上流)(mg/L)	2.2
塩化物イオン(下流)(mg/L)	3.7	

## <施設の状況>

定期的点検を行った年月日	R5.7.31
擁壁等の損壊	無
遮水工等の損壊	無
調整池の損壊	無
浸出液処理設備の異常	無
導水管・配管の凍結による損壊	無

## <上記異常時の措置状況>

--