

占冠村一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和5年8月分

<埋立の状況>

直接埋立ごみ量(t)	59.79
収集ごみ	16.75
直接ごみ(一廃)	43.04
焼却残渣(t)	0.46
中間処理残渣(t)	26.46
埋立ごみ量(t)	86.71
覆土量(m ³)	93.00
埋立容量(m ³)	179.71

<水質の状況>

浸出水	採水日	R5.8.3
	水質検査日	R5.8.3
	pH	7.8
	BOD(mg/L)	8.1
	SS(mg/L)	6.7
放流水	窒素含有量(mg/L)	15.0
	採水日	R5.8.3
	水質検査日	R5.8.3
	pH	7.9
	BOD(mg/L)	3.5
地下水	SS(mg/L)	5.5
	窒素含有量(mg/L)	14.0
	採水日	R5.8.3
	水質検査日	R5.8.3
	電気伝導率(上流)(mS/m)	9.4
電気伝導率(下流)(mS/m)	10.0	
塩化物イオン(上流)(mg/L)	3.2	
塩化物イオン(下流)(mg/L)	3.8	

<施設の状況>

定期的点検を行った年月日	R5.8.31
擁壁等の損壊	無
遮水工等の損壊	無
調整池の損壊	無
浸出液処理設備の異常	無
導水管・配管の凍結による損壊	無

<上記異常時の措置状況>

--