

占冠村一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和5年10月分

<埋立の状況>

直接埋立ごみ量(t)	53.03
収集ごみ	19.87
直接ごみ(一廃)	33.16
焼却残渣(t)	0.00
中間処理残渣(t)	6.76
埋立ごみ量(t)	59.79
覆土量(m ³)	64.00
埋立容量(m ³)	123.79

<水質の状況>

浸出水	採水日	R5.10.5
	水質検査日	R5.10.5
	pH	7.5
	BOD(mg/L)	58.0
	SS(mg/L)	300.0
	窒素含有量(mg/L)	14.0
放流水	採水日	R5.10.5
	水質検査日	R5.10.5
	pH	7.6
	BOD(mg/L)	1.5
	SS(mg/L)	12.0
	窒素含有量(mg/L)	9.2
地下水	採水日	R5.10.5
	水質検査日	R5.10.5
	電気伝導率(上流)(mS/m)	6.4
	電気伝導率(下流)(mS/m)	11.0
	塩化物イオン(上流)(mg/L)	1.6
	塩化物イオン(下流)(mg/L)	3.9

<施設の状況>

定期的点検を行った年月日	R5.10.31
擁壁等の損壊	無
遮水工等の損壊	無
調整池の損壊	無
浸出液処理設備の異常	無
導水管・配管の凍結による損壊	無

<上記異常時の措置状況>

--