

占冠村一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和5年11月分

<埋立の状況>

直接埋立ごみ量(t)	38.93
収集ごみ	13.27
直接ごみ(一廃)	25.66
焼却残渣(t)	0.63
中間処理残渣(t)	16.19
埋立ごみ量(t)	55.75
覆土量(m ³)	46.00
埋立容量(m ³)	101.75

<水質の状況>

浸出水	採水日	R5.11.9
	水質検査日	R5.11.9
	pH	7.3
	BOD(mg/L)	5.6
	SS(mg/L)	5.5
	窒素含有量(mg/L)	3.7
放流水	採水日	R5.11.9
	水質検査日	R5.11.9
	pH	7.4
	BOD(mg/L)	3.1
	SS(mg/L)	5.5
	窒素含有量(mg/L)	3.7
地下水	採水日	R5.11.9
	水質検査日	R5.11.9
	電気伝導率(上流)(mS/m)	5.0
	電気伝導率(下流)(mS/m)	11.0
	塩化物イオン(上流)(mg/L)	3.0
	塩化物イオン(下流)(mg/L)	4.1

<施設の状況>

定期的点検を行った年月日	R5.11.30
擁壁等の損壊	無
遮水工等の損壊	無
調整池の損壊	無
浸出液処理設備の異常	無
導水管・配管の凍結による損壊	無

<上記異常時の措置状況>

--