

占冠村一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和6年1月分

<埋立の状況>

直接埋立ごみ量(t)	48.11
収集ごみ	11.19
直接ごみ(一廃)	36.92
焼却残渣(t)	0.00
中間処理残渣(t)	7.46
埋立ごみ量(t)	55.57
覆土量(m ³)	60.00
埋立容量(m ³)	115.57

<水質の状況>

浸出水	採水日	R6.1.11
	水質検査日	R6.1.12
	pH	7.6
	BOD(mg/L)	19.0
	SS(mg/L)	14.0
	窒素含有量(mg/L)	35.0
放流水	採水日	R6.1.11
	水質検査日	R6.1.12
	pH	7.4
	BOD(mg/L)	2.1
	SS(mg/L)	4.4
	窒素含有量(mg/L)	9.0
地下水	採水日	R6.1.11
	水質検査日	R6.1.12
	電気伝導率(上流)(mS/m)	8.8
	電気伝導率(下流)(mS/m)	11.0
	塩化物イオン(上流)(mg/L)	2.6
	塩化物イオン(下流)(mg/L)	3.9

<施設の状況>

定期的点検を行った年月日	R6.1.31
擁壁等の損壊	無
遮水工等の損壊	無
調整池の損壊	無
浸出液処理設備の異常	無
導水管・配管の凍結による損壊	無

<上記異常時の措置状況>