占冠村一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和6年1月分

＜埋立の状況＞

直接埋立ごみ量(t)		56.17
	収集ごみ	10.82
	直接ごみ(一廃)	45.35
焼却残渣(t)		0.00
中間処理残渣(t)		6.08
埋立ごみ量(t)		62.25
覆土量(㎥)		66.00
埋立容量(㎥)		128.25

＜水質の状況＞

浸出水	採水日	R6.1.11
	水質検査日	R6.1.12
	pH	7.6
	BOD(mg/L)	19.0
	SS(mg/L)	14.0
	窒素含有量(mg/L)	35.0
放流水	採水日	R6.1.11
	水質検査日	R6.1.12
	pH	7.4
	BOD(mg/L)	2.1
	SS(mg/L)	4.4
	窒素含有量(mg/L)	9.0
地下水	採水日	R6.1.11
	水質検査日	R6.1.12
	電気伝導率(上流)(mS/m)	8.8
	電気伝導率(下流)(mS/m)	11.0
	塩化物イオン(上流)(mg/L)	2.6
	塩化物イオン(下流)(mg/L)	3.9

＜施設の状況＞

定期的点検を行った年月日	R6.1.31
擁壁等の損壊	無
遮水工等の損壊	無
調整池の損壊	無
浸出液処理設備の異常	無
導水管・配管の凍結による損壊	無

＜上記異常時の措置状況＞