

占冠村一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和6年2月分

<埋立の状況>

直接埋立ごみ量(t)	55.18
収集ごみ	11.01
直接ごみ(一廃)	44.17
焼却残渣(t)	0.00
中間処理残渣(t)	5.38
埋立ごみ量(t)	60.56
覆土量(m ³)	64.00
埋立容量(m ³)	124.56

<水質の状況>

浸出水	採水日	R6.2.1
	水質検査日	R6.2.2
	pH	7.7
	BOD(mg/L)	24.0
	SS(mg/L)	20.0
放流水	窒素含有量(mg/L)	38.0
	採水日	R6.2.1
	水質検査日	R6.2.2
	pH	7.6
	BOD(mg/L)	1.5
地下水	SS(mg/L)	1.8
	窒素含有量(mg/L)	6.6
	採水日	R6.2.1
	水質検査日	R6.2.2
	電気伝導率(上流)(mS/m)	8.7
地下水	電気伝導率(下流)(mS/m)	12.0
	塩化物イオン(上流)(mg/L)	2.6
	塩化物イオン(下流)(mg/L)	4.3

<施設の状況>

定期的点検を行った年月日	R6.2.28
擁壁等の損壊	無
遮水工等の損壊	無
調整池の損壊	無
浸出液処理設備の異常	無
導水管・配管の凍結による損壊	無

<上記異常時の措置状況>

--