

占冠村一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和6年3月分

<埋立の状況>

直接埋立ごみ量(t)	49.55
収集ごみ	11.02
直接ごみ(一廃)	38.53
焼却残渣(t)	0.00
中間処理残渣(t)	11.96
埋立ごみ量(t)	61.51
覆土量(m ³)	66.00
埋立容量(m ³)	127.51

<水質の状況>

浸出水	採水日	R6.3.7
	水質検査日	R6.3.7
	pH	7.9
	BOD(mg/L)	27.0
	SS(mg/L)	61.0
放流水	採水日	R6.3.7
	水質検査日	R6.3.7
	pH	7.8
	BOD(mg/L)	0.9
	SS(mg/L)	1.8
地下水	採水日	R6.3.7
	水質検査日	R6.3.7
	電気伝導率(上流)(mS/m)	9.9
	電気伝導率(下流)(mS/m)	12.0
	塩化物イオン(上流)(mg/L)	2.9
塩化物イオン(下流)(mg/L)	4.0	

<施設の状況>

定期的点検を行った年月日	R6.3.31
擁壁等の損壊	無
遮水工等の損壊	無
調整池の損壊	無
浸出液処理設備の異常	無
導水管・配管の凍結による損壊	無

<上記異常時の措置状況>

--