

占冠村一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和6年4月分

<埋立の状況>

直接埋立ごみ量(t)	32.62
収集ごみ	17.25
直接ごみ(一廃)	15.37
焼却残渣(t)	0.79
中間処理残渣(t)	10.34
埋立ごみ量(t)	43.75
覆土量(m ³)	46.00
埋立容量(m ³)	89.75

<水質の状況>

浸出水	採水日	R6.4.11
	水質検査日	R6.4.11
	pH	7.1
	BOD(mg/L)	15.0
	SS(mg/L)	20.0
放流水	採水日	R6.4.11
	水質検査日	R6.4.11
	pH	7.8
	BOD(mg/L)	4.4
	SS(mg/L)	12.0
地下水	採水日	R6.4.11
	水質検査日	R6.4.11
	電気伝導率(上流)(mS/m)	4.8
	電気伝導率(下流)(mS/m)	11.0
	塩化物イオン(上流)(mg/L)	1.5
	塩化物イオン(下流)(mg/L)	3.7

<施設の状況>

定期的点検を行った年月日	R6.4.30
擁壁等の損壊	無
遮水工等の損壊	無
調整池の損壊	無
浸出液処理設備の異常	無
導水管・配管の凍結による損壊	無

<上記異常時の措置状況>

--