

占冠村一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和6年6月分

<埋立の状況>

直接埋立ごみ量(t)	43.66
収集ごみ	14.39
直接ごみ(一廃)	29.27
焼却残渣(t)	0.00
中間処理残渣(t)	10.46
埋立ごみ量(t)	54.12
覆土量(m ³)	58.00
埋立容量(m ³)	112.12

<水質の状況>

浸出水	採水日	R6.6.6
	水質検査日	R6.6.7
	pH	7.5
	BOD(mg/L)	2.7
	SS(mg/L)	8.5
	窒素含有量(mg/L)	15.0
放流水	採水日	R6.6.6
	水質検査日	R6.6.7
	pH	8.2
	BOD(mg/L)	1.5
	SS(mg/L)	9.1
	窒素含有量(mg/L)	16.0
地下水	採水日	R6.6.6
	水質検査日	R6.6.7
	電気伝導率(上流)(mS/m)	9.8
	電気伝導率(下流)(mS/m)	11.0
	塩化物イオン(上流)(mg/L)	3.4
	塩化物イオン(下流)(mg/L)	3.9

<施設の状況>

定期的点検を行った年月日	R6.6.30
擁壁等の損壊	無
遮水工等の損壊	無
調整池の損壊	無
浸出液処理設備の異常	無
導水管・配管の凍結による損壊	無

<上記異常時の措置状況>

--