

占冠村一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和6年9月分

＜埋立の状況＞

直接埋立ごみ量(t)	52.32
収集ごみ	16.56
直接ごみ(一廃)	35.76
焼却残渣(t)	0.53
中間処理残渣(t)	16.75
埋立ごみ量(t)	69.60
覆土量(m³)	76.00
埋立容量(m³)	145.60

＜水質の状況＞

浸出水	採水日	R6.9.12
	水質検査日	R6.9.13
	pH	7.5
	BOD(mg/L)	4.1
	SS(mg/L)	3.9
放流水	窒素含有量(mg/L)	15.0
	採水日	R6.9.12
	水質検査日	R6.9.13
	pH	7.8
	BOD(mg/L)	30.0
地下水	SS(mg/L)	5.0
	窒素含有量(mg/L)	16.0
	採水日	R6.9.12
	水質検査日	R6.9.13
	電気伝導率(上流)(mS/m)	7.4
	電気伝導率(下流)(mS/m)	12.0
	塩化物イオン(上流)(mg/L)	2.9
	塩化物イオン(下流)(mg/L)	4.2

＜施設の状況＞

定期的点検を行った年月日	R6.9.30
擁壁等の損壊	無
遮水工等の損壊	無
調整池の損壊	無
浸出液処理設備の異常	無
導水管・配管の凍結による損壊	無

＜上記異常時の措置状況＞