

占冠村一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和6年10月分

＜埋立の状況＞

直接埋立ごみ量(t)	51.10
収集ごみ	15.63
直接ごみ(一廃)	35.47
焼却残渣(t)	0.00
中間処理残渣(t)	17.57
埋立ごみ量(t)	68.67
覆土量(m³)	72.00
埋立容量(m³)	140.67

＜水質の状況＞

浸出水	採水日	R6.10.3
	水質検査日	R6.10.3
	pH	7.5
	BOD(mg/L)	21.0
	SS(mg/L)	4.3
放流水	窒素含有量(mg/L)	15.0
	採水日	R6.10.3
	水質検査日	R6.10.3
	pH	7.6
	BOD(mg/L)	29.0
地下水	SS(mg/L)	3.7
	窒素含有量(mg/L)	14.0
	採水日	R6.10.3
	水質検査日	R6.10.3
	電気伝導率(上流)(mS/m)	6.2
	電気伝導率(下流)(mS/m)	12.0
	塩化物イオン(上流)(mg/L)	2.3
	塩化物イオン(下流)(mg/L)	4.5

＜施設の状況＞

定期的点検を行った年月日	R6.10.31
擁壁等の損壊	無
遮水工等の損壊	無
調整池の損壊	無
浸出液処理設備の異常	無
導水管・配管の凍結による損壊	無

＜上記異常時の措置状況＞