

占冠村一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和6年11月分

＜埋立の状況＞

直接埋立ごみ量(t)	17.30
収集ごみ	11.69
直接ごみ(一廃)	5.61
焼却残渣(t)	0.42
中間処理残渣(t)	8.27
埋立ごみ量(t)	25.99
覆土量(m ³)	28.00
埋立容量(m ³)	53.99

＜水質の状況＞

浸出水	採水日	R6.11.7
	水質検査日	R6.11.8
	pH	7.0
	BOD(mg/L)	7.0
	SS(mg/L)	11.0
	窒素含有量(mg/L)	14.0
放流水	採水日	R6.11.7
	水質検査日	R6.11.8
	pH	7.6
	BOD(mg/L)	1.8
	SS(mg/L)	9.1
	窒素含有量(mg/L)	13.0
地下水	採水日	R6.11.7
	水質検査日	R6.11.8
	電気伝導率(上流)(mS/m)	4.3
	電気伝導率(下流)(mS/m)	11.0
	塩化物イオン(上流)(mg/L)	1.5
	塩化物イオン(下流)(mg/L)	3.8

＜施設の状況＞

定期的点検を行った年月日	R6.11.30
擁壁等の損壊	無
遮水工等の損壊	無
調整池の損壊	無
浸出液処理設備の異常	無
導水管・配管の凍結による損壊	無

＜上記異常時の措置状況＞