

占冠村一般廃棄物最終処分場維持管理状況

令和6年12月分

＜埋立の状況＞

直接埋立ごみ量(t)	52.64
収集ごみ	10.95
直接ごみ(一廃)	41.69
焼却残渣(t)	0.00
中間処理残渣(t)	8.14
埋立ごみ量(t)	60.78
覆土量(m³)	66.00
埋立容量(m³)	126.78

＜水質の状況＞

浸出水	採水日	R6.12.5
	水質検査日	R6.12.6
	pH	7.1
	BOD(mg/L)	4.6
	SS(mg/L)	6.4
放流水	窒素含有量(mg/L)	14.0
	採水日	R6.12.5
	水質検査日	R6.12.6
	pH	7.6
	BOD(mg/L)	0.8
地下水	SS(mg/L)	17.0
	窒素含有量(mg/L)	9.2
	採水日	R6.12.5
	水質検査日	R6.12.6
	電気伝導率(上流)(mS/m)	5.1
	電気伝導率(下流)(mS/m)	11.0
	塩化物イオン(上流)(mg/L)	1.7
	塩化物イオン(下流)(mg/L)	3.9

＜施設の状況＞

定期的点検を行った年月日	R6.12.30
擁壁等の損壊	無
遮水工等の損壊	無
調整池の損壊	無
浸出液処理設備の異常	無
導水管・配管の凍結による損壊	無

＜上記異常時の措置状況＞