

# 占冠村一般廃棄物最終処分場維持管理状況

平成23年4月分

## <埋立の状況>

直接埋立ごみ量(t)	28.10
収集ごみ	25.00
直接ごみ(一廃)	3.10
焼却残渣(t)	0.00
中間処理残渣(t)	0.00
埋立ごみ量(t)	28.10
埋立ごみ量(m <sup>3</sup> )	39.34
覆土量(m <sup>3</sup> )	60.00
埋立容量(m <sup>3</sup> )	99.34

## <水質の状況>

浸出水	採水日	H23.4.15
	水質検査日	H23.4.25
	pH	6.8
	BOD(mg/L)	36.0
	SS(mg/L)	28.0
	窒素含有量(mg/L)	12.0
放流水	採水日	H23.4.15
	水質検査日	H23.4.25
	pH	7.1
	BOD(mg/L)	19.0
	SS(mg/L)	6.2
	窒素含有量(mg/L)	11.0
地下水	採水日	H23.4.15
	水質検査日	H23.4.25
	電気伝導率(上流)(mS/m)	6.5
	電気伝導率(下流)(mS/m)	11.0
	塩化物イオン(上流)(mg/L)	2.5
	塩化物イオン(下流)(mg/L)	4.3

## <施設の状況>

定期的点検を行った年月日	H23.4.28
擁壁等の損壊	無
遮水工等の損壊	無
調整池の損壊	無
浸出液処理設備の異常	無
導水管・配管の凍結による損壊	無

## <上記異常時の措置状況>

--