

占冠村一般廃棄物最終処分場維持管理状況

平成23年7月分

<埋立の状況>

直接埋立ごみ量(t)	30.30
収集ごみ	20.00
直接ごみ(一廃)	10.30
焼却残渣(t)	0.00
中間処理残渣(t)	0.00
埋立ごみ量(t)	30.30
埋立ごみ量(m ³)	42.42
覆土量(m ³)	37.20
埋立容量(m ³)	79.62

<水質の状況>

浸出水	採水日	H23.7.12
	水質検査日	H23.7.21
	pH	6.9
	BOD(mg/L)	6.2
	SS(mg/L)	20.0
	窒素含有量(mg/L)	14.0
放流水	採水日	H23.7.12
	水質検査日	H23.7.21
	pH	7.2
	BOD(mg/L)	1.9
	SS(mg/L)	5.0
	窒素含有量(mg/L)	12.0
地下水	採水日	H23.7.12
	水質検査日	H23.7.21
	電気伝導率(上流)(mS/m)	4.2
	電気伝導率(下流)(mS/m)	9.7
	塩化物イオン(上流)(mg/L)	0.6
	塩化物イオン(下流)(mg/L)	3.6

<施設の状況>

定期的点検を行った年月日	H23.7.28
擁壁等の損壊	無
遮水工等の損壊	無
調整池の損壊	無
浸出液処理設備の異常	無
導水管・配管の凍結による損壊	無

<上記異常時の措置状況>

--