

占冠村一般廃棄物最終処分場維持管理状況

平成23年12月分

<埋立の状況>

直接埋立ごみ量(t)	28.90
収集ごみ	27.50
直接ごみ(一廃)	1.40
焼却残渣(t)	0.00
中間処理残渣(t)	0.00
埋立ごみ量(t)	28.90
埋立ごみ量(m ³)	40.46
覆土量(m ³)	44.10
埋立容量(m ³)	84.56

<水質の状況>

浸出水	採水日	H23.12.15
	水質検査日	H23.12.26
	pH	7.0
	BOD(mg/L)	3.5
	SS(mg/L)	55.0
	窒素含有量(mg/L)	8.2
放流水	採水日	H23.12.15
	水質検査日	H23.12.26
	pH	7.2
	BOD(mg/L)	0.6
	SS(mg/L)	2.1
	窒素含有量(mg/L)	7.1
地下水	採水日	H23.12.15
	水質検査日	H23.12.26
	電気伝導率(上流)(mS/m)	6.4
	電気伝導率(下流)(mS/m)	11.0
	塩化物イオン(上流)(mg/L)	2.6
	塩化物イオン(下流)(mg/L)	3.7

<施設の状況>

定期的点検を行った年月日	H23.12.29
擁壁等の損壊	無
遮水工等の損壊	無
調整池の損壊	無
浸出液処理設備の異常	無
導水管・配管の凍結による損壊	無

<上記異常時の措置状況>

--