

占冠村一般廃棄物最終処分場維持管理状況

平成24年4月分

<埋立の状況>

直接埋立ごみ量(t)	83.04
収集ごみ	32.50
直接ごみ(一廃)	50.54
焼却残渣(t)	0.41
中間処理残渣(t)	0.00
埋立ごみ量(t)	83.45
埋立ごみ量(m ³)	116.83
覆土量(m ³)	115.20
埋立容量(m ³)	232.03

<水質の状況>

浸出水	採水日	H24.4.10
	水質検査日	H24.4.18
	pH	6.9
	BOD(mg/L)	17.0
	SS(mg/L)	20.0
	窒素含有量(mg/L)	6.8
放流水	採水日	H24.4.10
	水質検査日	H24.4.18
	pH	7.2
	BOD(mg/L)	3.9
	SS(mg/L)	5.6
	窒素含有量(mg/L)	4.8
地下水	採水日	H24.4.10
	水質検査日	H24.4.18
	電気伝導率(上流)(mS/m)	6.2
	電気伝導率(下流)(mS/m)	11.0
	塩化物イオン(上流)(mg/L)	2.8
	塩化物イオン(下流)(mg/L)	3.6

<施設の状況>

定期的点検を行った年月日	H24.4.27
擁壁等の損壊	有
遮水工等の損壊	無
調整池の損壊	無
浸出液処理設備の異常	無
導水管・配管の凍結による損壊	無

<上記異常時の措置状況>

埋立地法面一部崩壊
～平成24年10月復旧工事完了予定