

# 占冠村一般廃棄物最終処分場維持管理状況

平成24年5月分

## <埋立の状況>

直接埋立ごみ量(t)	76.60
収集ごみ	22.50
直接ごみ(一廃)	54.10
焼却残渣(t)	0.00
中間処理残渣(t)	0.00
埋立ごみ量(t)	76.60
埋立ごみ量(m <sup>3</sup> )	107.24
覆土量(m <sup>3</sup> )	115.20
埋立容量(m <sup>3</sup> )	222.44

## <水質の状況>

浸出水	採水日	H24.5.17
	水質検査日	H24.5.25
	pH	7.1
	BOD(mg/L)	9.0
	SS(mg/L)	20.0
	窒素含有量(mg/L)	8.7
放流水	採水日	H24.5.17
	水質検査日	H24.5.25
	pH	7.2
	BOD(mg/L)	0.5未満
	SS(mg/L)	5.3
	窒素含有量(mg/L)	7.0
地下水	採水日	H24.5.17
	水質検査日	H24.5.25
	電気伝導率(上流)(mS/m)	6.0
	電気伝導率(下流)(mS/m)	11.0
	塩化物イオン(上流)(mg/L)	2.2
	塩化物イオン(下流)(mg/L)	4.3

## <施設の状況>

定期的点検を行った年月日	H24.5.31
擁壁等の損壊	有
遮水工等の損壊	無
調整池の損壊	無
浸出液処理設備の異常	無
導水管・配管の凍結による損壊	無

## <上記異常時の措置状況>

埋立地法面一部崩壊  
～平成24年10月復旧工事完了予定