

占冠村一般廃棄物最終処分場維持管理状況

平成24年6月分

<埋立の状況>

直接埋立ごみ量(t)	65.68
収集ごみ	20.00
直接ごみ(一廃)	45.68
焼却残渣(t)	0.00
中間処理残渣(t)	0.00
埋立ごみ量(t)	65.68
埋立ごみ量(m ³)	91.95
覆土量(m ³)	0.00
埋立容量(m ³)	91.95

<水質の状況>

浸出水	採水日	H24.6.12
	水質検査日	H24.6.20
	pH	7.1
	BOD(mg/L)	18.0
	SS(mg/L)	9.0
	窒素含有量(mg/L)	10.0
放流水	採水日	H24.6.12
	水質検査日	H24.6.20
	pH	7.3
	BOD(mg/L)	1.7
	SS(mg/L)	4.4
	窒素含有量(mg/L)	7.5
地下水	採水日	H24.6.12
	水質検査日	H24.6.20
	電気伝導率(上流)(mS/m)	9.7
	電気伝導率(下流)(mS/m)	11.0
	塩化物イオン(上流)(mg/L)	3.3
	塩化物イオン(下流)(mg/L)	3.9

<施設の状況>

定期的点検を行った年月日	H24.6.28
擁壁等の損壊	有
遮水工等の損壊	無
調整池の損壊	無
浸出液処理設備の異常	無
導水管・配管の凍結による損壊	無

<上記異常時の措置状況>

埋立地法面一部崩壊
～平成24年10月復旧工事完了予定