

占冠村一般廃棄物最終処分場維持管理状況

平成24年7月分

<埋立の状況>

直接埋立ごみ量(t)	61.20
収集ごみ	22.50
直接ごみ(一廃)	38.70
焼却残渣(t)	0.00
中間処理残渣(t)	0.00
埋立ごみ量(t)	61.20
埋立ごみ量(m ³)	85.68
覆土量(m ³)	0.00
埋立容量(m ³)	85.68

<水質の状況>

浸出水	採水日	H24.7.13
	水質検査日	H24.7.24
	pH	6.8
	BOD(mg/L)	94.0
	SS(mg/L)	70.0
	窒素含有量(mg/L)	12.0
放流水	採水日	H24.7.13
	水質検査日	H24.7.24
	pH	6.9
	BOD(mg/L)	7.0
	SS(mg/L)	7.0
	窒素含有量(mg/L)	4.7
地下水	採水日	H24.7.13
	水質検査日	H24.7.24
	電気伝導率(上流)(mS/m)	8.4
	電気伝導率(下流)(mS/m)	10.0
	塩化物イオン(上流)(mg/L)	3.5
	塩化物イオン(下流)(mg/L)	3.7

<施設の状況>

定期的点検を行った年月日	H24.7.31
擁壁等の損壊	有
遮水工等の損壊	無
調整池の損壊	無
浸出液処理設備の異常	無
導水管・配管の凍結による損壊	無

<上記異常時の措置状況>

埋立地法面一部崩壊
～平成24年10月復旧工事完了予定