

占冠村一般廃棄物最終処分場維持管理状況

平成24年8月分

<埋立の状況>

直接埋立ごみ量(t)	93.50
収集ごみ	30.00
直接ごみ(一廃)	63.50
焼却残渣(t)	0.00
中間処理残渣(t)	0.00
埋立ごみ量(t)	93.50
埋立ごみ量(m ³)	130.90
覆土量(m ³)	96.00
埋立容量(m ³)	226.90

<水質の状況>

浸出水	採水日	H24.8.21
	水質検査日	H24.9.4
	pH	6.6
	BOD(mg/L)	80.0
	SS(mg/L)	94.0
	窒素含有量(mg/L)	8.7
放流水	採水日	H24.8.21
	水質検査日	H24.9.4
	pH	7.2
	BOD(mg/L)	7.9
	SS(mg/L)	18.0
	窒素含有量(mg/L)	6.6
地下水	採水日	H24.8.21
	水質検査日	H24.9.4
	電気伝導率(上流)(mS/m)	7.0
	電気伝導率(下流)(mS/m)	10.0
	塩化物イオン(上流)(mg/L)	1.8
	塩化物イオン(下流)(mg/L)	3.7

<施設の状況>

定期的点検を行った年月日	H24.8.31
擁壁等の損壊	有
遮水工等の損壊	無
調整池の損壊	無
浸出液処理設備の異常	無
導水管・配管の凍結による損壊	無

<上記異常時の措置状況>

埋立地法面一部崩壊
～平成24年10月復旧工事完了予定