

# 占冠村一般廃棄物最終処分場維持管理状況

平成24年10月分

## <埋立の状況>

直接埋立ごみ量(t)	86.02
収集ごみ	32.50
直接ごみ(一廃)	53.52
焼却残渣(t)	0.00
中間処理残渣(t)	0.00
埋立ごみ量(t)	86.02
埋立ごみ量(m <sup>3</sup> )	120.43
覆土量(m <sup>3</sup> )	96.00
埋立容量(m <sup>3</sup> )	216.43

## <水質の状況>

浸出水	採水日	H24.10.9
	水質検査日	H24.10.17
	pH	6.9
	BOD(mg/L)	52.0
	SS(mg/L)	69.0
	窒素含有量(mg/L)	11.0
放流水	採水日	H24.10.9
	水質検査日	H24.10.17
	pH	7.2
	BOD(mg/L)	4.5
	SS(mg/L)	7.7
	窒素含有量(mg/L)	9.4
地下水	採水日	H24.10.9
	水質検査日	H24.10.17
	電気伝導率(上流)(mS/m)	7.0
	電気伝導率(下流)(mS/m)	11.0
	塩化物イオン(上流)(mg/L)	1.9
	塩化物イオン(下流)(mg/L)	3.7

## <施設の状況>

定期的点検を行った年月日	H24.10.26
擁壁等の損壊	無
遮水工等の損壊	無
調整池の損壊	無
浸出液処理設備の異常	無
導水管・配管の凍結による損壊	無

## <上記異常時の措置状況>

--