

# 占冠村一般廃棄物最終処分場維持管理状況

平成24年11月分

## <埋立の状況>

直接埋立ごみ量(t)	87.80
収集ごみ	20.00
直接ごみ(一廃)	67.80
焼却残渣(t)	0.00
中間処理残渣(t)	0.00
埋立ごみ量(t)	87.80
埋立ごみ量(m <sup>3</sup> )	122.92
覆土量(m <sup>3</sup> )	69.50
埋立容量(m <sup>3</sup> )	192.42

## <水質の状況>

浸出水	採水日	H24.11.5
	水質検査日	H24.11.14
	pH	7.0
	BOD(mg/L)	30.0
	SS(mg/L)	78.0
	窒素含有量(mg/L)	8.7
放流水	採水日	H24.11.5
	水質検査日	H24.11.14
	pH	7.4
	BOD(mg/L)	5.9
	SS(mg/L)	19.0
	窒素含有量(mg/L)	6.9
地下水	採水日	H24.11.5
	水質検査日	H24.11.14
	電気伝導率(上流)(mS/m)	3.8
	電気伝導率(下流)(mS/m)	11.0
	塩化物イオン(上流)(mg/L)	1.3
	塩化物イオン(下流)(mg/L)	3.7

## <施設の状況>

定期的点検を行った年月日	H24.11.30
擁壁等の損壊	無
遮水工等の損壊	無
調整池の損壊	無
浸出液処理設備の異常	無
導水管・配管の凍結による損壊	無

## <上記異常時の措置状況>

--