

占冠村一般廃棄物最終処分場維持管理状況

平成24年12月分

<埋立の状況>

直接埋立ごみ量(t)	55.74
収集ごみ	20.00
直接ごみ(一廃)	35.74
焼却残渣(t)	0.00
中間処理残渣(t)	0.00
埋立ごみ量(t)	55.74
埋立ごみ量(m ³)	78.04
覆土量(m ³)	24.00
埋立容量(m ³)	102.04

<水質の状況>

浸出水	採水日	H24.12.11
	水質検査日	H24.12.20
	pH	6.9
	BOD(mg/L)	22.0
	SS(mg/L)	110.0
	窒素含有量(mg/L)	8.1
放流水	採水日	H24.12.11
	水質検査日	H24.12.20
	pH	7.0
	BOD(mg/L)	0.8
	SS(mg/L)	7.1
	窒素含有量(mg/L)	4.4
地下水	採水日	H24.12.11
	水質検査日	H24.12.20
	電気伝導率(上流)(mS/m)	5.5
	電気伝導率(下流)(mS/m)	11.0
	塩化物イオン(上流)(mg/L)	1.4
	塩化物イオン(下流)(mg/L)	3.7

<施設の状況>

定期的点検を行った年月日	H24.12.25
擁壁等の損壊	無
遮水工等の損壊	無
調整池の損壊	無
浸出液処理設備の異常	無
導水管・配管の凍結による損壊	無

<上記異常時の措置状況>

--