

占冠村一般廃棄物最終処分場維持管理状況

平成25年4月分

<埋立の状況>

直接埋立ごみ量(t)	74.62
収集ごみ	31.25
直接ごみ(一廃)	43.37
焼却残渣(t)	0.00
中間処理残渣(t)	0.00
埋立ごみ量(t)	74.62
埋立ごみ量(m ³)	104.47
覆土量(m ³)	68.00
埋立容量(m ³)	172.47

<水質の状況>

浸出水	採水日	H25.4.26
	水質検査日	H25.5.9
	pH	6.6
	BOD(mg/L)	26.0
	SS(mg/L)	34.0
	窒素含有量(mg/L)	9.0
放流水	採水日	H25.4.26
	水質検査日	H25.5.9
	pH	7.1
	BOD(mg/L)	1.6
	SS(mg/L)	5.3
	窒素含有量(mg/L)	6.1
地下水	採水日	H25.4.26
	水質検査日	H25.5.9
	電気伝導率(上流)(mS/m)	4.3
	電気伝導率(下流)(mS/m)	11.0
	塩化物イオン(上流)(mg/L)	1.1
	塩化物イオン(下流)(mg/L)	4.0

<施設の状況>

定期的点検を行った年月日	H25.4.30
擁壁等の損壊	無
遮水工等の損壊	無
調整池の損壊	無
浸出液処理設備の異常	無
導水管・配管の凍結による損壊	無

<上記異常時の措置状況>

--