

占冠村一般廃棄物最終処分場維持管理状況

平成25年5月分

<埋立の状況>

直接埋立ごみ量(t)	89.36
収集ごみ	22.50
直接ごみ(一廃)	66.86
焼却残渣(t)	0.27
中間処理残渣(t)	0.00
埋立ごみ量(t)	89.63
埋立ごみ量(m ³)	125.48
覆土量(m ³)	67.00
埋立容量(m ³)	192.48

<水質の状況>

浸出水	採水日	H25.5.21
	水質検査日	H25.6.4
	pH	6.6
	BOD(mg/L)	130.0
	SS(mg/L)	52.0
	窒素含有量(mg/L)	16.0
放流水	採水日	H25.5.21
	水質検査日	H25.6.4
	pH	7.3
	BOD(mg/L)	60.0
	SS(mg/L)	11.0
	窒素含有量(mg/L)	9.5
地下水	採水日	H25.5.21
	水質検査日	H25.6.4
	電気伝導率(上流)(mS/m)	9.9
	電気伝導率(下流)(mS/m)	11.0
	塩化物イオン(上流)(mg/L)	2.7
	塩化物イオン(下流)(mg/L)	3.3

<施設の状況>

定期的点検を行った年月日	H25.5.30
擁壁等の損壊	無
遮水工等の損壊	無
調整池の損壊	無
浸出液処理設備の異常	無
導水管・配管の凍結による損壊	無

<上記異常時の措置状況>

--