

占冠村一般廃棄物最終処分場維持管理状況

平成25年7月分

<埋立の状況>

直接埋立ごみ量(t)	90.42
収集ごみ	37.50
直接ごみ(一廃)	52.92
焼却残渣(t)	0.00
中間処理残渣(t)	0.00
埋立ごみ量(t)	90.42
埋立ごみ量(m ³)	126.59
覆土量(m ³)	101.00
埋立容量(m ³)	227.59

<水質の状況>

浸出水	採水日	H25.7.23
	水質検査日	H25.7.31
	pH	7.0
	BOD(mg/L)	19.0
	SS(mg/L)	37.0
放流水	窒素含有量(mg/L)	14.0
	採水日	H25.7.23
	水質検査日	H25.7.31
	pH	6.9
	BOD(mg/L)	7.0
地下水	SS(mg/L)	7.0
	窒素含有量(mg/L)	4.7
	採水日	H25.7.23
	水質検査日	H25.7.31
	電気伝導率(上流)(mS/m)	6.6
電気伝導率(下流)(mS/m)	10.0	
塩化物イオン(上流)(mg/L)	1.8	
塩化物イオン(下流)(mg/L)	3.5	

<施設の状況>

定期的点検を行った年月日	H25.7.30
擁壁等の損壊	無
遮水工等の損壊	無
調整池の損壊	無
浸出液処理設備の異常	無
導水管・配管の凍結による損壊	無

<上記異常時の措置状況>

--