

占冠村一般廃棄物最終処分場維持管理状況

平成25年10月分

<埋立の状況>

直接埋立ごみ量(t)	121.37
収集ごみ	35.00
直接ごみ(一廃)	86.37
焼却残渣(t)	0.15
中間処理残渣(t)	0.00
埋立ごみ量(t)	121.52
埋立ごみ量(m ³)	170.13
覆土量(m ³)	93.00
埋立容量(m ³)	263.13

<水質の状況>

浸出水	採水日	H25.10.25
	水質検査日	H25.11.6
	pH	6.6
	BOD(mg/L)	13.0
	SS(mg/L)	44.0
	窒素含有量(mg/L)	6.2
放流水	採水日	H25.10.25
	水質検査日	H25.11.6
	pH	7.1
	BOD(mg/L)	1.7
	SS(mg/L)	8.2
	窒素含有量(mg/L)	4.5
地下水	採水日	H25.10.25
	水質検査日	H25.11.6
	電気伝導率(上流)(mS/m)	3.4
	電気伝導率(下流)(mS/m)	11.0
	塩化物イオン(上流)(mg/L)	1.4
	塩化物イオン(下流)(mg/L)	3.7

<施設の状況>

定期的点検を行った年月日	H25.10.29
擁壁等の損壊	無
遮水工等の損壊	無
調整池の損壊	無
浸出液処理設備の異常	無
導水管・配管の凍結による損壊	無

<上記異常時の措置状況>

--