

占冠村一般廃棄物最終処分場維持管理状況

平成25年11月分

<埋立の状況>

直接埋立ごみ量(t)	66.52
収集ごみ	22.50
直接ごみ(一廃)	44.02
焼却残渣(t)	4.00
中間処理残渣(t)	0.00
埋立ごみ量(t)	70.52
埋立ごみ量(m ³)	98.73
覆土量(m ³)	69.00
埋立容量(m ³)	167.73

<水質の状況>

浸出水	採水日	H25.11.22
	水質検査日	H25.12.3
	pH	6.8
	BOD(mg/L)	23.0
	SS(mg/L)	35.0
	窒素含有量(mg/L)	8.7
放流水	採水日	H25.11.22
	水質検査日	H25.12.3
	pH	7.2
	BOD(mg/L)	1.5
	SS(mg/L)	8.5
	窒素含有量(mg/L)	7.3
地下水	採水日	H25.11.22
	水質検査日	H25.12.3
	電気伝導率(上流)(mS/m)	3.5
	電気伝導率(下流)(mS/m)	11.0
	塩化物イオン(上流)(mg/L)	1.1
	塩化物イオン(下流)(mg/L)	3.7

<施設の状況>

定期的点検を行った年月日	H25.11.29
擁壁等の損壊	無
遮水工等の損壊	無
調整池の損壊	無
浸出液処理設備の異常	無
導水管・配管の凍結による損壊	無

<上記異常時の措置状況>

--