

占冠村一般廃棄物最終処分場維持管理状況

平成25年12月分

<埋立の状況>

直接埋立ごみ量(t)	61.54
収集ごみ	25.00
直接ごみ(一廃)	36.54
焼却残渣(t)	0.00
中間処理残渣(t)	0.00
埋立ごみ量(t)	61.54
埋立ごみ量(m ³)	86.16
覆土量(m ³)	46.00
埋立容量(m ³)	132.16

<水質の状況>

浸出水	採水日	H25.12.17
	水質検査日	H25.12.25
	pH	6.8
	BOD(mg/L)	6.2
	SS(mg/L)	50.0
	窒素含有量(mg/L)	10.0
放流水	採水日	H25.12.17
	水質検査日	H25.12.25
	pH	7.6
	BOD(mg/L)	4.7
	SS(mg/L)	4.9
	窒素含有量(mg/L)	7.6
地下水	採水日	H25.12.17
	水質検査日	H25.12.25
	電気伝導率(上流)(mS/m)	6.0
	電気伝導率(下流)(mS/m)	11.0
	塩化物イオン(上流)(mg/L)	1.4
	塩化物イオン(下流)(mg/L)	3.9

<施設の状況>

定期的点検を行った年月日	H25.12.27
擁壁等の損壊	無
遮水工等の損壊	無
調整池の損壊	無
浸出液処理設備の異常	無
導水管・配管の凍結による損壊	無

<上記異常時の措置状況>